

سەلامەتى لە تاقىگە زانستىه كاندا

Safety in science laboratories

ئامادە کردنى

ئەبوبكر محەمەد ئەحمەد

بەكالۆرىۆس لە زانستى بايۆلۆجى

زانكۆى سلیمانى

2716 ك

2016 ز



No access for unauthorized persons

چونە زۆرەدە بۇ ھەموو كەس نە يە



Smoking and naked flames forbidden

دوكمەل و ئاگر رېگىمەندراود



Do not extinguish with water

بە ئاو مەيگورنەمەد



Corrosive material

ئەم ماددانەمى دەبنە ھۆى داخوران



Oxidant material

ماددە ئۆكسىدەرچكار



General danger

مەترسى گشتى



Eye protection must be worn

جاوینكە بۇ بەلگەنى ھەم يەنە



Safety boots must be worn

پوتە ھەمگەم يەنە



Safety gloves must be worn

پوتە ھەمگەم بەگەم


گرنگی تاقیگه زانستیه کان



تاقیگه زانستیه کان پرۆلئیکی
گرنگ و به رچاویان ههیه له
بواره کانی ته کنیکی و زانستی و
ئابوریدا ، وه به شدارن له
دابینکردنی پرۆگرام و نه خشه و
پلان و داتا پیویسته کاندای که
ئامانج لییان پارێزگاری و
پیشکەوتنی ژینگه یه کی
ته ندروست و بیکێشه یه ، هه
لێره وه ش پرۆلی تاک
دهرده که ویت له هاوکاری و
بنیاتنانی کۆمه لگه و پارێزگاری
له بنه ما ئابوری یه کان و
پاراستنیا.

به لام له روی زانستیه وه تاقیکردنه وه (شیکاری یه) زانستیه کان ، که مه زنده ده کرین به
بینین و پیناسه و شیکردنه وه دیارو جوړ به جوړه کان و په یوه ندیان به سیفه ته کانی نه و
ماددانه ی ده چنه کرداری بیرکردنه وه و یارمه تی وانه بیژ ده دهن له کاره که ی و داهینان
تیایدا.

وه له پیناو به ره و پیشبردنی تاقیگه کان و بو به جیهینانی ئامانجه کان و پرۆلبینینیان
پیویسته هه موو پیدایه کانی سه لامه تی دابینکریت بو ره خساندن ژینگه یه کی
ته ندروستی کارکردن و دوور له مه ترسی یه کان وه شاره زا کردنی نه وانه ی کاریان تیدا
ده که ن به سه ره تاکانی ته ندروستی کارکردن له پیناو خو پاراستن له مه ترسیه کانی کار ،
وه به ده سه تهینانی زۆرترین توانای ته ندروستی و که مترین زیانی ماددی و مرویی که
نه مانه ش ده بنه هو ی زۆرکردنی به ره هم و که مکردنه وه ی تیچوه کان.



جوړی تاقیگه کان

تاقیگه کان هه مه جوړن به پښی سړوشتی
به کاره ښانیاڼ بۆ نمونه :-

- تاقیگه حکومیه پسرپوړیه
جوړاو جوړه کان، که هاوکارن له
کاری توپژینه وه و لیکو لینه وه وه
په یوه نډیان به بواره زانستیه
هه مه چه شنه کانه وه هه یه ، وه کو
تاقیگه ی شیکاری ټاو و هه وا و
خوړاک و جوړی به ره مه کانیاڼ که ده خرینه بازاروه
- تاقیگه کانی بواری پیشه سازی، هه ولی پاریزگاری و به ره و پیشبردنی به ره مه کان و
چاککردنی جوړ و پرو تپچونیاڼ ددهن ، سه ره رای دلنیا بوون له دابینکردنی
ژینگه یه کی دروستی کارکردن.
- تاقیگه ی لیکو لینه وه زانستیه کان ، کارده که ن له پیناو دوزینه وه و داهینانی زانستی
نووی و جیه جیکردنیاڼ له بواری پراکتیکی (عملی) دا ، به شیوه یه ک گونجاوین
له گهل پیداو یستیوکانی کو مه لگه و پیشه سازی ناو خوی ، هه روه ها تاقیگه
زانستیه کان کارده که ن له سه ر شیکاری ټاو ماددانه ی به ټاسانی ده سته که ون و بۆ
به ره مه مهینان گونجاون له گهل ته کنیکه نوییه کاند.
- تاقیگه پزشکی یه کان ، له نه خوشخانه و کلینیکه پزشکی یه کان و مه لبه نده
ته ندروستیه کاند ، که ټامانجیاڼ شیکارکردنی کیش ته ندروستیه کان و نه خوشیه
جوړ به جوړه کان و هوکاره کانیاڼ هه روه ها هاوکاری ده که ن له پیناو دوزینه وه ی
چاره سه ری گونجاو بویاڼ .
- تاقیگه کانی سه ر به زانکو و په یمانگا کان که مه به ستی سه ره کی ټیمه ن له م
نووسینه دا ، هه ول ده دهن له به کاره ښانیاڼ پرینسیپه سه ره کیه کان و ته کنیکی
زانستی هه مه جوړ . هه روه ها ټه نجامدانی لیکو لینه وه به مه به ستی سه لماندنی
بیردوزه نویکان ، وه ټم تاقیگانه ره وړه وه ی لیکو لینه وه و په ره پیدان ټاو ده دهن
له لایه ن خوینکاران و لیکو له ره وان.

○ ئەو مەترسیانەى لەکاتى کارکردن لەتاقىگەدا دروست دەبن



گەلێک مەترسی لەکاتى
کارکردن لەتاقىگەدا دروست
دەبن وە ھۆکارى ھەمەجۆر
دەبنە ھۆى ڕودانى
کارەسات لەتاقىگەدا،
لەوانەش گارپێکردنى
نادروستى ئامپرو کەل
وپەلەکانى ناو تاقىگە و
چاکنەکردنەوھيان
بەبەردەوامى و
دابىنەکردنى سىستىمى

سەلامەتى گونجاو بۆ ئامپرهکان و دانەنانيان لە شوپى گونجاوى خوياندا ، ئەمانە
گرنگترين ئەو ھۆکارانەن کە دەبنە ھۆى ڕودانى کارەسات لەکاتى کارکردن لە تاقىگەکان
و وەرشەزانستىيەکاندا.

ھەر وھە بەرکەوتنى مادە ژەھراوێھەکان و ھەلمەکانيان کە دەبنە ھۆى شپړپەنجە و
ئالودەبوونى کۆئەندامى ھەناسە و دەمارەکان و ھەرس .. ھتد بە چەندان ئالۆزى و
نەخۆشى جۆراوجۆر ، ماددە تىشگدەرەکان و ئەو ماددانەى دەتەقنەوھ ستافى تاقىگە و
کریکارەکان ڕوبەروى نەخۆشى و کارەساتى ھەمەجۆر دەکەنەوھ کە زيانى ئابورى و
مروپى زۆريان ھەيە و کاریگەرى خراپيان دەبێت لەسەر تاک و کۆمەلگە و دواتر لەسەر
ژینگە.

وھ بۆ پاراستنى خۆمان و خەلکانى دەورووبەرمان و ئەو ژینگەيەى تيايدا دەژين ، پێويستە
گرنكى تەواو بە سەلامەتى کار بەدين لەکاتى کارکردن لە تاقىگەکاندا ، گرنگترين
پرىنسىپەکانىش ئەمانەن:

1. پەيڕەوکردنى ھەنگاوى سەلامەت و دڵنيا لەکاتى کارکردن بۆ دورکەوتنەوھ لە
ڕوداو و کارەساتى ھەمەجۆر.
2. پێويستەپيش کارکردن لە تاقىگەدا شوپى و چۆنپەتى کارپێکردنى ئامپرهکانى
ئاگرکوژاندنەوھ و دەرگای فریاکەوتنى خپرا و یندوقى فریاکەوتنى سەرەتايى
بزانين.
3. شارەزايى و بەکارھێنانى ئامپرهکانى تاقىگە بە شپۆھەيەكى راست و دروست.

4. دیاریکردنی شووشهوات و ئامپری گونجاو که له گه‌ل تاقیگردنه وه زانستیه که دا بگونجیت ، ههروه‌ها به ووریایی کارکردن له گه‌ل شووشه گهرمه‌کاندا و په‌یره‌وکردنی ریکاری دروست و شیواو له‌کاتی بیرین و پیکه‌وه‌نانبان.

مه‌ترسیه‌کانی کاره‌با :


- بۆ به‌کاره‌ینانی ئامپره‌کاره‌بایی یه‌کان به‌شیوه‌یه‌کی راست و دروست پپو‌یسته:
- کارپینه‌کردنی ئه‌و ئامپره‌کاره‌بایی یانه‌ی که وایه‌ری کاره‌باکانیان ته‌ر بوون.
- به‌کاره‌ینانی ئه‌و ئامپره‌کاره‌باییانه‌ی که به‌باتری (شحن) کارناکه‌ن.
- ئاگادارکردنه‌وه‌ی لایه‌نی به‌رپرس و په‌یوه‌ندیدار له‌کاتی بونی کیشه‌ی کاره‌بایی له ئامپره‌کاندا.

مه‌ترسیه‌کانی سلینده‌ری گاز(غاز)ه‌کان :

- بۆ کارپیکردن و به‌کاره‌ینانی سلینده‌ره‌ی گاز(غاز)ه‌کان پپو‌یسته به‌ئاگابین له:
- لپچونی گاز و ته‌قینه‌وه‌یان.
- دلنیا‌بوون له‌و زانیاریانه‌ی له‌باره‌ی پیکهاته‌که‌ی ناویانه‌وه‌ نووسراوه و به‌له‌زگه‌یه‌گ پپیا‌نه‌وه‌ نووسینراوه.
- به‌کاره‌ینانی گوێزه‌ره‌وه‌(عاره‌بانه) ی گونجاو له‌کاتی گواستنه‌وه‌یاندا.
- کوگا (خه‌زن)کردنیا‌ن له‌شوینی په‌ناو گونجاودا که به‌ئاسانی ده‌ستی خه‌لکی تریان پپنه‌گات.

مه‌ترسی ماده‌ه‌کی‌میا‌یه‌کان :

کارکردن له‌گه‌ل ماده‌ه‌کی‌میا‌یه‌ جو‌ربه‌جو‌ره‌کان پپو‌یستی به :



1. شاره‌زایی ته‌واو له‌سه‌ر سروشتی فیزیایی و کیمیا‌ییان و سروشتی کارلیکه‌کانیا‌ن
2. خویندنه‌وه‌ی نووسراوه‌کانی سه‌ر هه‌رماده‌یه‌ک به‌ووردی وه‌کو ناوی ماده‌ه‌که‌و روژی کرین یا‌ن ئاماده‌کردنی و کاتی هه‌لپچرینی قتوه‌کان و کاتی به‌سه‌رچونیا‌ن



3. گزندگيدان به سهلامه‌تی و ووریایی پپویست له‌کاتی به‌کارهینانی نه و ماددانه‌ی خیرا گرده‌گرن و مادده سوتینه‌ره‌کان و مادده ئوکسیده‌کان یان نه و ماددانه‌ی له‌شیوه‌ی ده‌نکو‌له‌ی نه‌رمدان.
4. به‌کارنه‌هینانی نه و قتوانه‌ی که زانیاریه‌کانی مادده‌که‌ی ناوی له‌سهر تۆمار نه‌کراییت.
5. خۆ‌پر‌زگارکردن له و مادده

کیمیاییانه‌ی که نه‌زانراون و نه‌وانه‌ش که ماوه‌ی به‌کارهینانیان به‌سهرچووه به‌شیوه‌یه‌کی راست و سهلامه‌ت نه‌ویش به‌ئاکادارکردنه‌وه‌ی لایه‌نی په‌یوه‌ندی‌دار

6. به‌کارهینانی هه‌واکیش (ساحیه) ی به‌تواناو گونجاو بۆ بردنه‌ده‌ره‌وه‌ی گاز(غاز) و هه‌لمی دروستبووی ناو‌تاقیگه‌کان.
7. پشت نه‌به‌ستن به‌هه‌ستی بۆنکردن و تامکردن بۆ ناسینه‌وه‌ی مادده‌کیمیاییه‌کان.

نه‌وه‌ی شایانی باسه‌ مادده‌کیمیاییه‌کان به‌شیوه‌یه‌کی گشتی پۆلین ده‌کرین بۆ مادده‌ی ژه‌هر‌او‌ی و تیشک‌ده‌ر و ئوکسیژنه‌ر وه‌ پپویسته هه‌موو هه‌نگاوه‌کانی سه‌لامه‌تی په‌یره‌و بکه‌ین له‌کاتی کارکردن له‌گه‌لایندا.

❖ هه‌لگرتن و گواستنه‌وه‌ی مادده‌کیمیاییه‌کان



بۆ هه‌لگرتن و گواستنه‌وه‌ی مادده‌کیمیاییه‌کان نه‌م هه‌نگاوانه‌ی خواره‌وه پپویستن:

1. پاراستنی قتوی نه‌پلی مادده‌کان که هه‌موو زانیاریه‌کانی مادده‌که‌ی له‌سهره.
2. به‌کارهینانی یری پپویست و زیاده‌ره‌وی نه‌کردن له به‌کارهینانیان.

3. کوځانه کړدن (خه زننه کړن) ی پرېکي زور له و ماددانه ی که زوو ګرده ګرن ، له



تاقیکه دا یان له دهره وهی شوینی
ګه لګرتنی تاییه تیان ، پټوویسته نه و
ماددانه ی ګرده ګرن و نه وانه ش که
یارمه تی ګرګرتن ددهن له یه کتری
جیابکرینه وه.

4. به کارهینانی ګوټزهره وهی تاییه ت
بوګوټسټنه وهی مادده کیمیا یه کان و
دورکه وتنه وه له ګواستنه وه یان به
دهست و ئوتومبیللی که سی
(شه خسی) ، وه پټوویسته پرېکي که م
و دیاریکراو له و ماددانه به یه ک جار
(وهجه) بګوټزپرینه وه.

5. پاراستن و هه لګرتنی نه و ماددانه ی دهن به هه لم له قتوو یان شووشه ی
تاییه تی و سهلامه تدا و دوور له ګه رمی و تیشکی خور.

6. هه لګرتنی ترشه نه ندامیه کان له قتووی تاییه تی خو یاندا، به شیوه یه ک
هه واګورکټی ته واویان هه بیت.

7. پټوویسته وایه ره کاره بایه کان له ګه نجینه دا به رګه ګرن بوته قینه وه.

8. پټوویسته شوینی هه لګرتنی مادده کیمیا ییه کان دووربی له نوسینگه و
راره وه کانی فریاګوزاری خیرا.



رېځه کانی پرزگار بوون له پاشه روکاني تاقیگه:



1. شوشه وات و پاشه روږه قه کان:
دابینکړدنی خوځدانی (سه به ته) تاییه تی
بوهر جوړیک به شیوه یه ک هه ریه که له
و خوځدانه تاییه تیانه پیکهاته کانی ناوی
به پروونی له سهر نوو سربایت. که
له وانه یه له دوایدا سو دیان لیوه ربگیریت
, که لویه له شووشه ییه کان ده توانریت
بتویندرینه وه و له وهرشهی

شووشه کاری (glass blowing) شتی نویان لیډروست بکریټ، هه روه ها کارتوون و
کاغه زه کان دتواندریت پریسایکل بکریټنه وه و سوو دیان لیوه ربگیریت .



2. ماده ده کیمیا ییه شله کان که له گهل ئاودا
کارلیک ده که ن (یه ک ده گرن)، ده توانریت
چاره سهر بکریټ به پیی سروشتی نه و ماده ده
به م شیوه ی خواره وه:-

نه و ماده ده ی که گرناگرن و ژه هراوی نین
نابیت بکریټه ناو ده ستشور و ئاوه روکانه وه،
به لکو پیویسته کو بکریټه وه و به شیوه یه کی
گونجاو خو مانیا نیان لی پرزگار بکه یین.

3. نه و ماده ده کیمیا ییه شلانه ی که کارلیک ناکه ن له گهل ئاودا هه روه ها نه و ماده ده ی که
توانای گرگرتیان هه یه و ماده ده سوتینه ره کان و کانزا قورسه کان پیویستیان به م
هه نگاوانه ی خواره وه هه یه:-



a- فرینه دانی نه و جوړه ماده ده بو ناو ئاوه رووی
ئاسایی له رېځه ی ده ستشوره کانی تاقیگه وه.

b- دابینکړدنی قتوی تاییه تی بو هه رجوړیک له و
ماده ده به شیوه یه کی دیار و له زگه لیډراو که
زانپار یه کانی ماده ده کی له سهر تو مار کراییت.

C - پیویسته ئاویتنه نه ندامیه کان و نائه ندامیه
هالوجینی ه کان له ئاویتنه کانی تر جیا بکریټه وه.

پارټزگار يکړدن له له ياساکان و پابه نډوون به زانياريه کانه وه

له پېناو به ده سته پېناني سه لامه تي کار له تاقیگه کاندې پيوسته له سه ر ئيشکه ران له تاقیگه دا په پيره وي نه م خالانه ي خواره وه بکه ن:



1. ووردی له کاتی کارکردن و پابه نډوون به ياساو مه رجه کانی سه لامه تی.

2. له سه ره خوږی و په له نه کردن له کاتی

وه رگرتنی نه نجامی شیکاریه)

تاقیکړدنه وه) کان به تاییه تی شیکاریه

پزیشکی په کان که به هوږانه وه جوړی

نه خوشیه کان دیاری ده کړیت ، به لکو

پيوسته دووباره و سپاره بکړینه وه بو

دلنیاوون له راستی و دروستیان.

3. جگه ره نه کپشان و نه خواردنی هیچ

جوړه خواردن و خواردنه وه یه ک له

تاقیگه دا

4. شوړدنی ده سته کان دواي

به کاره پېناني ماده ده کیمیاپیه کان و پیش

چونه ده ره وه له تاقیگه.

5. به کارنه هیڼانی به فرخه روه (سلاجه) ی تاقیگه بو خواردن و خواردنه وه کان.


6. له سه ره خوږی و ووردبینی و هه لنه چون له کاتی کارکردن له تاقیگه دا.

7. په له نه کردن و له خوږایی نه بوون له کاتی وه رگرتنی نه نجامی تاقیکاریه کاندې.

8. کارنه کردن به ته نیا له تاقیگه دا.

9. په پیره وکردنی پرېنمایي په کانی تاییه ت به سه لامه تی کار.

10. چینه هیشتنی نامیره کان و چاودیریکردنیان له کاتی ئیشپیکردنیاندا.



11. به کارنه هیئانی ئاگر له کاتییدا که ماده گرگه کان سه ری قتو یان شووشه کانیا لایباییت.
12. به کارنه هیئانی سه دریه و چاکه تی تاقیگه له ده ره وهی تاقیگه دا و پابه ندبوون به مه رجه کانی پاک و خاوییه وه به شیویه کی به رده وام.
13. کارکردن له شوینی پاک و پاککردنه وهی شوینی کاره که ت (وه ک بینه کانی تاقیگه) دوا ی ته واوکردنی کاره که ت.
14. گرنگیدان به ئامیره کانی خو پاریزی و سه لامه تی که له بهر ده ستان له تاقیگه دا ، وه دلنایبوون له چۆنیه تی به کاره یئانیان.

ئامیر و کهل و په له کانی سه لامه تی کاری تاقیگه یی :

ئه مانه ی خواره وه ئه و ئامیر و کهل و په لانن که به مه به ستی سه لامه تی کاری تاقیگه یی به کار ده هیندرین:



- چاکه تی یان سه دریه ی تاقیگه / پیویسته پیکهاته ی قوماشه که ی به جوریک بییت که ماده کیمیاییه کان کاری تینه که ن وه ریگر بییت له بهر که وتنی ماده کان بۆ سه ر له ش.
- چاویلکه و پۆشه ره کانی ده م و چا و / بۆ پاراستنی چاوه کان له پیرژنگی ماده شله کان و پارچه ی ترو سه رچاوه تیشکده ره کان.
- ده مامکه کان/ به کاره یئانی ده مامکی گونجاو بۆ خو پاراستن له هه لمی گازه ژه هراویه کان.
- ده ستکیش / به کاره یئانی ده ستکیشی گونجاو بۆ پاراستنی ده سته کان له بهر که وتن به ماده کیمیاییه کان و روه گه رمه کان و لیواره تیژه کان ، وه پیویسته بهرگه ی ماده کیمیاییه کان بگرن.

ههروهه ها هه ر ئامپړ و پېداويستيه كى ترى سه لامه تى له تاقېگه دا وه كو پېلاوى تايهت بو
كارى تاقېگه يى و پاراستنى گوچكه كان له دهنگى بهرز و بونى بتلى گاز (غاز) ي
ئوكسجينى پاك بو هه ناسه دانى دهستگرد له كاتى پيويستدا.

چونيه تى كارپېكردن و مامه لكردن له گه ل ئامپړو كه ل و په له كانى ناو تاقېگه

گړنگترين پېداويستيه كانى سه لامه تى له كاتى كاركردن به ئامپړو كه ل و په له كانى تاقېگه
ئه مانه ي خواره وهن:-

- پېش به كارهيئاننى هه ر ئامپړو كه ل و په ليكى تاقېگه يى پيويستنه د لنيا بين له باش
به كارهيئان به شيويه كه راست و دروست.
- كارپېنه كردنى ئه و ئامپړانه ي كه كيشه ((problem)) يان تېدايه و ئاگادار كړدنه وه ي
لايه نى په يوه نيدار.
- ناوبه ناو و به به رده وامى پشكېننى ئامپړه كان بو د لنيابوون له وه ي كه به كه لكى
ئيشپېكردن دېن يان نا.

هه لس و كه وتكردن له كاتى روداوى كتوپردا

له كاتى كتوپريدا پيويستنه وورياو دهسته لېن بين و به باشى رده فتار بكه ين وه ئه م
خالانه ي خواره وه له بهر چاو بگړين:-

1. به به ردوامى ئاگادار كړدنه وه ي لايه نى به ربړس له سه لامه تى تاقېگه كان.
2. زانېنى شوپن و ژماره ي ته له فونى فريالگو زارى خپرا.
3. پيدانى زانيارى وورد و ته واو به لايه نى په يوه نيدار له كاتى رودانى هه ر روداويكدا.
4. شور دنى چاوه كان به ئاوى سارد له كاتى به ركه وتنى به مه واددى كيميائى به
شيويه كه كه ووريا بين له به رنه كه وتنى ئاو به گلېنه ي چاو ، وه په له بكرېت له
گه شتن به يارمه تى ته ندروستى پيويست.



5. له کاتی بهرکه وتنی له ش به ماده ی کیمیایی ، پېوېسته شوېنه بهرکه وتووه که به ئاوی سارد بشورېت بۆ ماوه ی دهخوله ک ، دواتر داکه ندنی ئه و جل و بهرگانه ی پیس بوون به ماده کیمیاییه که و پاشان شوېنه بهرکه وتووه که به پارچه یه ک قوماشی پاکژ دابېوشرېت و په له بکرېت له دهستکه وتنی یارمه تی و فریاگوزاری ته ندروستی.
6. له کاتی رودانی برینداری جوراوجور پېوېسته شوېنی برینه که به ئاو بشورېت و به توندی په نجه بخرېته سهر برینه که بۆ وهستانی خوېنبروونه که و پاشان به ستنی به پارچه یه ک قوماشی پاکژ و خیراکردن له دهستکه وتنی فریاگوزاری ته ندروستی پېوېست.

له کاتی ئاگرکه وتنه وه له تاقیگه دا چی بکرېت باشه ؟

پېوېسته شوېنی ئاگرکه که چۆل بکرېت وه ئه گهر ئاگرکه که بچوک و سنوردار بوو ئامیرى ئاگر کوژاندنه وه ن به لام له کاتی رودانی ئاگرکه وتنه وه ی گه وره پېوېسته شوېنه که چۆل بکرېت و په یوه ندی به لایه نی په یوه ن دیداره وه بکرېت بۆ کوئترۆلکردنی ئاگرکه که.


رۆلی خاوه ن کاره کان له پاراستنی سه لامه تی

- دانانی که سانی شاره زاو به تواناو تاییه تمه ند به کارکردن له گه ل ئامیر و کهل و په له کانی تاقیگه و ماده کیمیاییه کاند.
- کارکردن له سهر چاره سهر و کوئترۆلکردنی پاشه رۆ کیمیاییه کان به شیوه ی زانستیه که رېگه له پیسبونی ژینگه بگرېت و که سانی تر توشی مه ترسی و زیان نه بڼه وه.
- پاراستنی تۆمار (سجل) هکانی تاییه ت به هه موو ماده به کارهاتووه کان وه ماوه ی گونجانیان بۆ به کارهینان و به سهرچونیان، هه روه ها تۆمارى هه موو ئه و روداوانه ی که پېشتر له تاقیگه که دا رویانداوه.
- کردنه وه ی خولی به ردوام بۆ راهینانی ئه وانه ی له تاقیگه دا کارده که ن وه شاره زاکردنیان به مه ترسیه چاوه پروانکراوه کان و چۆنیه تی کوئترۆلکردنیان.
- دابینکردنی ئامیر و کهل و په لی سه لامه تی وخوپاراستن و خزمه تگوزاری ته ندروستی .
- دانانی رېنمایی دیار و شیاوی سه لامه تی کار و خزمه تگوزاری ته ندروستی.

ئەرکی ھونەرپەکان و ئەوانەى لە تاقىگەدا کاردەکەن لە ھەراھەمکردنى سەلامەتى و پىداوېستىيەکاندا

ھەموو ئەو کەسانەى لە تاقىگەدا کار دەکەن پىوېستە لە سەريان پابەندى ئەم رىئەمىيانە بن :

- پابەندبوونى تەواو بە رىئەمىيەى يەکانى سەلامەتى کار.
- ئاگادارکردنەوى لایەنى پەيوەندىدار لە ھەر روداوێک ھەرچەند بچوکىش بىت.
- وورىيەى و بە ئاگايى لەکاتى مامەلکردن لەگەڵ ماددە کىمىيەى کەندا.
- پابەندبوونى تەواو بە بەکارھێنانى ئامىر و کەل و پەلەکانى سەلامەتى کەسى و جەختکردنەوى لەسەر دابىنکردنىان.
- شىلگىرى لەسەر خۆ رۆشنىبىرکردن و بە ئاگايى تەواو لە ياساکانى سەلامەتى و پارىزگار بىکردنى ژىنگە.



پىوېستە خاوەنى کار يان لایەنى بەرپرس پابەندبىت بە دابىنکردنى ھەموو ھۆکارەکانى سەلامەتى و گرنگىدان بە رادەى مەترسىيەکان لەکاتى رودانى روداوى کتوپردا ، ئەویش لە پىناو رىگەگرتن لە رودانى کارەسات ، بەھەمان شىوہ لەسەر ئىشکەرانى ناو تاقىگەکانىش پىوېستە ھاوکارى بکەن لەو بارەيەوى و بەئاگابن لە دابىنکردنى پىداوېستىيەکانى سەلامەتى.

پروداوه‌کان ده‌بڼه هوځی ئیش و بازار و له‌وانه‌یه پرۆژ به‌پرۆژ زیانه‌کانیان له‌سه‌ر شانی تاک و خیزان و پاشان کوومه‌لگه‌ش به‌گشتی زیاد بکات ، بویه له‌پیناو ږیگه‌گرتن له‌پروداوانه و ده‌رئه‌نجامه‌کانیشیان پښوایسته که‌شیکی گونجاو و سه‌لامه‌ت دا‌بین بکه‌ین و هه‌موومان پا‌به‌ند‌بین پښه‌وه .

کارکردن له‌ ناو ئامپرو که‌ل و په‌لی زۆرو تیک ترنجاودا ده‌بښته هوځی ئه‌وه‌ی نه‌توانریت به‌پښی پښوایست به‌هانی که‌سی تووش‌بوه‌وه یچین له‌کاتی پرودانی پروداو و کاره‌ساتی کتوپردا.




مامه‌لکردن و هیڼان و گواستنه‌وه‌ی ماده‌ه‌ی کیمیا‌یه‌کان له‌وانیه‌ی کاریگه‌ری خراپ بکاته سه‌رسه‌لامه‌تی ته‌ندروستی ئه‌گه‌ر ئه‌و که‌سانه به‌شیوه‌یه‌کی ته‌واو پرا‌هینانیان پښه‌کرا‌بښت یان له‌ توانایاندا نه‌بښت ئه‌وکاره ئه‌نجام بده‌ن.



پابه‌نبوون به به‌کاره‌یانی ئامپره‌کانی تاییه‌ت به سه‌لامه‌تی گویچه زۆر پپو‌یسته چونکه ده‌نگه به‌رزه‌کان و ژاوه‌ژاو کارده‌که‌نه سه‌ر هه‌ستی بیستن له‌وانه‌یه بینه هۆی له‌ده‌ستدانی نه‌و هه‌سته گرنکه یان که‌مکردنوه‌ی توانای .به‌هه‌مان شیوه هه‌لمی شله‌کان و کانزا تهاوه‌کان تیشکی روناکی زۆر کارده‌که‌نه سه‌ر هه‌ستی بینین بۆیه پارێزگاریکردن‌یان زۆر پپو‌یسته.

LAB COAT STYLES



WWW.PHDCOMICS.COM

به‌کاره‌یانی ئامپر و که‌ل و په‌له‌کاره‌باییه‌کان پپو‌یستی به‌شاره‌زایی ته‌واو هه‌یه وه پپو‌یسته باری سه‌لامه‌تی به‌هه‌ند وه‌ربگیریت له‌لایه‌ن که‌سانی ئیشپیکه‌ره‌وه ، هه‌روها دا‌بینکردنی هۆکاره‌کانی پاراستنی سه‌لامه‌تی بۆ که‌سی به‌کاره‌یانه‌ر وه‌پشکینیان به‌شیوه‌یه‌کی به‌رده‌وام له‌لایه‌ن که‌سانی شاره‌زاو پسپۆره‌وه.



Anemometer



Voice Level Counter



AC/DC withstand Voltage Tester



Aerosol Generator



Digital Multimeter



Dust Particles Counter




Airflow Cover



Vibrograph

هۆکاره کانی روداوه کانی کار چین ؟

چه ند هۆکارپک هه ن که ده بنه هۆی رودانی کاره سات و روداوی ناخۆش که مه ترسی له سه ر ژینگه دروست ده که ن له وانه گه رمی و ساردی و به کارهینانی نادرستی ئامپره کان هه ندی بارودۆخی تر .



- پشتگوێخستنی
رینماییه کان / پابه ند
نه بوون به رینماییه کانی
سه لامه تی کار، ده بیته
هۆی کاره ساتی
مه ترسیدار ، باشتروایه
ئه گه ر زانیاری ته واومان
له سه ر به کارهینانی
ئامپره کان نه بوو کاریان
پینه کهین ، پیویسته دوای
ته واوکردن خولی

- راهینانی له سه ر کار (ئیش) پیکردنی ئامپرو که ل و په له کانی تاقیگه و به به رده وامی هه ولی به دهستهینانی زانیاری و خۆرشنبیرکردن بدهین.
- پیویسته زۆر خۆمان ماندو نه کهین و له ترس به دوربین و به ووریایه وه کاریکهین ، چونکه له کاتی هیلاکی و ماندوبوندا ووردبینی له کارکه دا که م ده بیته و له وانه یه بیته هۆی رودانی کاره سات.
- به هه ند وه رگرتنی پیداو یستیه کانی سه لامه تی و گرنگیدان به سه لامه تی خۆمان و که سانی تر له روی پرینسیپه کانی سه لامه تی یه وه پیش هه موو شتییک ، ئه مانه ش ده بنه هۆی دلنیا بوون له سه لامه تی کۆمه لگه به گشتی.
- جیه جیکردنی رینماییه کانی سه لامه تی و به کارهینانی پیداو یستی ئامپره کان و خۆمان و هاوکاره کانمان له مه ترسیه چاوه روانکراوه کان ده پارێژین.