

نهوت و گازی سروشتی



نهوت و غازى سروشتى:

نهوت و غازى سروشتى
هايدروكاربونىكى شلن دوو له گرنگترين
سهرچاوهى وزهن كه له ههموو جيهاندا
بهكاردههينرين. نهوان سووتهمهنى بهردينين كه
له ماوهى مليونان سالدا له مادده نوركانيهكانى
وهك پلانكتون و چلكن دروست دهبن كه له ژير
چينهكانى نيشتوودا نيژراون.



نەوت و گازى سروشتى وەك دەرامەتتىكى سروشتى:

نەوت و گازى سروشتى سەرچاۋەى سروشتىن كە لە پاشماۋەى پروۋەك و گياندارەكان دروست دەبن كە مليونان سال لەمەوبەر گيانىان لەدەستداۋە. بە تىپەر بوونى كات پاشماۋەكانىان لە ژىر چىنە بەردى نىشتووۋەكاندا نىژران و كەوتنە ژىر گەرمى و فشارەۋە، ئەمەش بوۋە ھۆى ئەۋەى ماددە ئۆرگانىكەكان بگۆردىن بو نەوت و گازى سروشتى.

گرنگی نهوت و گازی سروشتی چیه :

1. بهر همه‌ینانی وزه
2. پره‌خساندنی هلی کار
3. دروستکردنی داهات
4. پیداویستی پیشه‌سازی
5. سووته‌مینی گواستنهو
6. سه‌رچاوه‌ی ئالوگوری دراوی بیانی

سودی نهوت و گازی سروشتی :

1. متمانہ
2. توانای کرین
3. رخصاندنی هلی کار
4. دروستکردنی داهات
5. سهرچاوهی پیشهسازی
6. سووتهمهنی گواستنہوه
7. سهرچاوهی نالوگوری دراوی بیانی


كۆلگەكانى نەوت و گازى سىرۇشتى لە ھەرئىم :

كۆلگە گازىيەكان :


1. كۆلگەى گازى خور مۆر
2. كۆلگەى گازى كىمىيائى
3. كۆلگەى گازى مىران
4. كۆلگەى گازى بىنا باوى
5. كۆلگەى گازى شاكال
6. بلۆكى گەرمىيان
7. بلۆكى رۆقى
8. بلۆكى قەره داغ
9. بلۆكى سەرسەنگ

كۆلگە نەوتىيەكان:

1. كۆلگەى كەركوك
2. كۆلگەى تەق تەق
3. كۆلگەى تاوكى
4. كۆلگەى شەپكان
5. كۆلگەى ئەتروش
6. كۆلگەى مىران
7. بلۆكى سەرسەنگ
8. بلۆكى باكوروى سەنگاو
9. بلۆكى رۆقى
10. بلۆكى قەره داغ



- Licensed area
- Open area
- Taq Taq-Khurmala-Fish Khabur oil pipeline
- Planned oil pipeline
- Planned heavy crude pipeline
- Khor Mor-Khurmala gas pipeline
- Planned Khurmala-Fish Khabur gas pipeline
- Tawke pipeline
- Dohuk power plant gas pipeline
- Refinery pipeline
- Pipeline capacity
- 15 Metering station
- Oil refinery
- Planned oil refinery
- Power plant
- Planned power plant
- Major airport
- Border
- Disputed territory border



کار یگری نه رینی نهوت و گازی سروشتی لهسه ر زینگه:

1. پیسبوونی ههوا
2. پیسبوونی ئاو
3. لهناو بردنی شوینی نیشته جیبون
4. تیکچوونی زهوی
5. کار یگریه تهندر وستیهکان
6. گورانی کهشوههوا

چۆنیهتی پاراستینی دهرامهتی نهوت و گاز ی سروشتی:

1. بهر هوپیشبردنی پاراستن
2. پهرهپیدانی پراکتیزه بهر دهوامهکان
3. جیبهجیکردنی ریساکان
4. بهر هوپیشبردنی شهفافیهت
5. هاندانی تویژینهوه

پەرھېيدانى نہوت و گازى سروشتى:

پەرھېيدانى نہوت و گازى سروشتى رۆلئىكى بەرچاوى ھەيە لە ئابوورى جیھانیدا بەو پئیەى بۆ مەبەستى جۆراوجۆر بەکار دەھینریت وەك گەر مکر دنەوہى مألەكان، سووتەمەنى ئۆتۆمبیل و ئامپیرەكان، بەر ھەمھینانى كارەبا، بەر ھەمھینانى بەر ھەمى وەك پلاستىك و پپو، لەنپو ئەوانى تردا. بەلام ئەم پيشكەوتنە كارىگەرى لەسەر ژینگەش ھەيە وەك پيسبوونى ھەوا بەھۆى چالاكیيەكانى كونكردن و دەردانى گازى گەر مخانەيى لە سووتانى سووتەمەنى بەردىنى.

گرفته‌کانی نهوت و گازی سروشتی چین؟

1- گورانی که شو ههوا

2- پیسبوونی ههوا

3- پیسبوونی ئاو

4- له‌ناو بردنی شوینی نیشته‌جیوون

5- رووداو هکان

6- پشتبستن به سووته‌مه‌نی به‌ردینی

7- ناسه‌قامگیری ئابووری

چارهسەری گرافتەکانی نەوت و گازی سروشتی چین؟

1. گواستنەوه بو سەرچاوهی وزە ی نوێبوووه
- 2- کارایی وزە
3. گرتن و هەلگرتنی کاربوون
- 4- باشتکردنی پرێساکان
- 5- زیادکردنی وهبەر هێنان له توێژینهوه و پەرەپێدان
- 6- کهمبوونهوهی پشتبەستن به سووتەماهی بەردینی
- 7- نوژەنکردنهوهی ژینگه

سەرچاوهكان:

- <http://archive.gov.krd/mnr/mnr.krg.org/index.php/en/gas/gas-maps-1.html?view=default>

- دۆلى نهوت له كيشههى سياسى ههريمى كوردستان
- نوسيني جهزا توفيق طالب ، سيروان عارهب سادق